

Gli spogliatoi degli infermieri off-limits a causa delle infiltrazioni dalla guaina

# Santa Corona, piscina dell'Unità Spinale chiusa da cinque anni

## IL CASO

**S**ono chiusi da alcune settimane, all'Unità Spinale Unipolare (USU) del Santa Corona di Pietra, gli spogliatoi degli infermieri, in attesa dei lavori di riparazione e rinforzo dei solai danneggiati dalle infiltrazioni, provenienti dalla piscina, inutilizzabile da cinque anni. Dovrebbe essere sostituita la guaina, ma, ad oggi, non sono previsti lavori. La piscina, tra le più grandi in Italia tra quelle annesse ad un'Unità Spinale, è fondamentale per la riabilitazione dei pazienti mielolesi che, ormai da anni, devono rinunciare agli allenamenti che venivano tenuti da un team di specialisti.

«Il trattamento in acqua, durante la degenza, prevede esercizi di rilassamento, di rinforzo e allungamento muscolare, l'avvio al nuoto - spiega Antonino Massone, direttore dell'USU, nata nel 1999 e quarta in Italia dopo Firenze, Roma e Perugia -. Purtroppo, da circa cinque anni, abbiamo

dovuto sospendere gli allenamenti». Un paio di anni fa nel locale che ospita la piscina era stato già ripristinato il solaio e nel 2018/2019, con il rifacimento di un tratto di rete fognaria, era stata risolta definitivamente la problematica annosa degli allagamenti del piano terra dell'edificio che si registrava ogni volta che pioveva, con disagi per il personale e per i tanti pazienti che gravitano nella struttura. «Per gli spogliatoi degli infermieri - precisano all'Asl 2 - i lavori di rinforzo dei solai per le infiltrazioni d'acqua inizieranno entro poche settimane».

Intanto, nel padiglione chirurgico, al primo piano, dove era divampato l'incendio a settembre 2022, è in corso di completamento l'adeguamento dell'impianto antincendio ed è terminato anche quello, a piano terra, in Medicina nucleare. L'intervento è stato realizzato in contemporanea con la sostituzione di due importanti macchine di diagnostica di ultima generazione.—

S. AN.