

Cede un solaio, chiusa la palestra del Santa Corona

I pazienti trasferiti nella zona piscina

PIETRA

Il distacco, ieri mattina, di una pignatta fallata dal solaio della palestra, situata al primo piano nell'ala a ponente dell'Unità Spinale Unipolare dell'ospedale Santa Corona, ha portato l'Asl 2 a disporre la chiusura, a scopo preventivo, della palestra e dei locali ludici della struttura. Tutta l'attività è stata trasferita nell'ala a levante dove si trova la piscina, già rimessa a nuovo, negli anni 2022/2023, dopo che si era verificato un episodio simile. In quel caso, ad aver causato il distacco dell'intonaco, in una piccola porzione del locale di 700 metri quadrati, erano state alcune infiltrazioni dal tetto. In quel caso era stato necessario sospendere le attività natatorie. Ieri le attività si sono solo spostate, appunto nei locali piscina. Per fortuna il cedi-



L'ingresso del Santa Corona

mento è avvenuto tra martedì e mercoledì in assenza di persone.

Ieri i tecnici dell'Asl 2 sono intervenuti per fare le opportune verifiche. Da qui, seppure si tratti di una sola pignatta fallata e di qualche piccolo pezzo di laterizio, si è deciso di chiudere la palestra e i locali dove i pazienti dell'USU svolgono le attività. I lavori di sistemazione, secondo le prime stime, dovrebbero durare qualche mese.

S. AN.